

¿CONOCES EL MANEJO BÁSICO DE TU MULTIDETECTOR DE GASES DRÄGER?



¿QUÉ SIGNIFICAN LOS ÍCONOS EN MI EQUIPO?

Esta guía aplica para equipos X AM 2500 y 5600



1

Para encender el multidetector, presionar el botón ● durante 3 segundos

2

Es importante dejar que los sensores del equipo hagan calentamiento de sus sistemas.

🕒 1-5 minutos

3

Encerado



A1	
CH ₄	17.
A2	
	15%

CO ₂	OK
CH ₄	OK
O ₂	OK
CO	OK
NO ₂	OK
H ₂ S	OK

En AIRE FRESCO, presionar el botón ● 3 (tres) veces. Presionar el botón OK ● en el menú CAL.

🕒 1 minuto

4

Para apagar el multidetector, presionar ambos botones durante 3 segundos



Siempre revisa el estado de la batería del equipo antes de ingresar al lugar de trabajo.



Indica que el equipo aún no está listo para operar. Realizar encendido.



Puede haber algún error con algún sensor, componente o electrónica. reportar al supervisor



Significa que el equipo reportó un valor pico de concentración de gas. Reportar para evaluación.



Indican que existen concentraciones más altas que las permitidas. Reportar y en el caso, evacuar.